

2016年度 はかりの集合検査の風景-1

1. 実施年月: 2016年 4月

2. 市町村: 豊中市(北部) {主な検査会場}

豊中市



[生活情報センター くらしかん]



[検査会場の風景] *小型はかりの検査場



[小型はかりの検査-1]



[小型はかりの検査-2]



小型はかりの検査-3]



[大型はかりの検査-1]



[大型はかりの検査-2]



[大型はかりの検査-3] *雨天の排水パイプにて



[新千里北町会館]



[検査会場の風景-1] *午前→ 屋内



[検査会場の風景-2] *午後→ 屋外



[大型はかりの検査]



[市立箕輪小学校]



[検査会場の風景]



[小型はかりの検査]



[大型はかりの検査] *1tの台秤



[蛸池センター]



[検査会場の風景]



[小型はかりの検査]



[大型はかりの検査]

検査できないはかり-5



指針の零点調整ができない * 調整部の故障

検査設備の紹介-5



小型はかり用の定盤を更新

空港と緑地公園のあるまち 豊中市



大阪国際空港(伊丹空港)



服部緑地公園(円形花壇)